

Dodatek k Provoznímu řádu -vodovod Karlík –Lety

Nouzové zásobování pitnou vodou v období nedostatku vody z vlastních zdrojů

Úvod: Vodovodní systém Karlík- Lety je zásobován z vlastních zdrojů (vrtů ve vlastnictví obcí Karlík a Lety, které se nacházejí k.ú. Mořinka)

V případě, že se projeví nedostatek vody z vlastních zdrojů, tzn. nebude možné doplnit akumulaci VDJ Karlík, provozovatel toto oznámí vlastníkům vodovodu obci Karlík a Lety.

Poté provede následující opatření, která umožní zásobovat systém vodovodu Karlík Lety z vodovodu TřeMoLe, tak aby na odběrná místa byla dodávána voda v odpovídající kvalitě, množství a tlaku :

- Nejprve bude vytvořena dostatečná hladina vody ve vodojemu Mořinka
- Dále bude voda ze systému TřeMole puštěna do horního tlakového pásma Lety
- Následně dojde v ATS Lety k přepojení, tak aby voda ze systému TřeMoLe zásobovala VDJ Karlík
- V obou dotčených vodovodních systémech (Karlík-Lety, TřeMoLe) musí být přenastaveno dávkování chlornanu sodného, který zajišťuje dezinfekci pitné vody