

List opatření

Název opatření	Revitalizace Karlického potoka Karlík - Dobřichovice	ID_OP	BE110027
Typ opatření	liniová revitalizace toku	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	BD_155

Tok	Karlický potok	ID_Podtyp	1,2,3
Lokalizace	Karlický potok od Karlíka po ústí do Berounky	Správce t.	PVI
ř.km Správce		UPOVR_ID	13749070
ř.km ZMVH	0 2,4	TOK_ID	133030000
		HMWB	NE

Popis současného stavu:

TÚ, redukce potočního pásu, degradace nivního území zemědělským hospodařením, degradovaný stav břehových porostů, nevyhovující úprava v intravilánu Dobřichovic.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

LR, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, podpora zatravnění ploch v nivě, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Částečná intravilánová revitalizace v Dobřichovicích. Zlepšení ekoloického stavu vodního toku a nivy. Zadržetí vody v krajině, zpomalení odtoku vody.

Délka toku [km]	2,4
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	2,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	není známo	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	200	m2	25000	5000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	ano		

Oblast povodí Berounky

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN		Lokal. EX	
	IN	0	1	1	2,4
Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	není známo		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	žádná	nevýznamné	žádné	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
Financování	Povodí Vltavy, státní podnik				

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
MP		X	X
Ovl. průtoku		X	X
Stav koryta		X	X